



ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

**MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA
SUBSECRETARIA DE REGULACIÓN AMBIENTAL
PRESENTE**

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-048 FECHA: 18 de julio de 2025

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 15387

LUGAR: León, Guanajuato **PERÍODO:** Del 15 al 16 de julio de 2025

- OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realizar la verificación del predio ubicado en Salamanca, Gto. De la Ex Unidad Fertimex para revisar las condiciones actuales de las celdas de estabilización 1, 2 y 3 relacionadas con las obras de Remediación de suelos de la primera y segunda etapa, así como realizar la visita al Sitio Química Central, S.A. de C.V. ubicado en San Francisco del rincón, Gto. Para realizar el recorrido en gira de trabajo con la Subsecretaría de Regulación Ambiental.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

El 15 de julio se realizó la visita en el predio de la Ex Unidad Fertimex ubicada en Salamanca, se realizó el recorrido en todo el predio y se observó que las obras de reparación de la canaleta de la Celda se están ejecutando de manera correcta, además se constató que las celdas 1 y 2 están en buenas condiciones y, se establecieron las indicaciones pertinentes para recibir la visita de la Subsecretaría de Regulación Ambiental Mtra. Ileana Villalobos Estrada el día 16 de Julio.

El día 16 de Julio se realizó el traslado al predio de Química Central de México, S.A. de C.V. a San Francisco del Rincón, Gto. Para realizar el recorrido en la empresa Química Central, S.A. de C.V. con la Subsecretaría de Regulación Ambiental y personal de la PROFEPA y personal de las Oficinas de Representación de la SEMARNAT en el Estado de Guanajuato. El recorrido se realizó sin contratiempos realizando la identificación y reconocimiento del sitio.

Posteriormente nos trasladamos al predio de la Ex Unidad FERTIMEX ubicada en SALAMANCA, para tambien realizar un recorrido con la Subsecretaria de Regulación ambiental, personal de la PROFEPA y las oficinas de representación de la SEMARNAT, constando que las obras de remediación del sitio están



concluidas y que las actividades de la reparación de la canaleta de la Celda 3 se están ejecutando de manera correcta. El recorrido se realizó sin contratiempos y permitió realizar un reconocimiento del sitio.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se realizó la supervisión correspondiente al predio de FERTIMEX para la verificación de las celdas de estabilización 1, 2, y 3 relacionadas con las obras de remediación de suelos, así como realizar el reconocimiento del sitio Química central de México, S.A. de C.V,

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:**

Mantener en óptimas condiciones la infraestructura que se encuentra a cargo de la SEMARNAT y reconocer un sitio que representa un riesgo ambiental.

- **CONCLUSIONES:**

Se cumplió con el objetivo de realizar los recorridos en los sitios establecidos, lo que permitió verificar las condiciones actuales de las celdas de estabilización 1, 2 y 3 relacionadas con las obras de remediación de suelos, así como realizar el reconocimiento del sitio contaminado denominado Química Central de México, S.A. de C.V.

ATENTAMENTE

ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y
ACTIVIDADES RIESGOSAS

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario