



INFORME DE COMISIÓN

**DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
P R E S E N T E.**

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-052

FECHA: 07 de agosto de 2025

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 17425

LUGAR: Salamanca, Gto.

PERIODO: 06 de agosto de 2025

➤ **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE ESTA):**

Verificar el avance en la reparación de los daños materiales a las obras de remediación en el predio de la Ex Unidad Industrial Fertimex.

➤ **RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó la visita en el predio de la Ex unidad Fertimex ubicada en Salamanca, por parte de esta DGIMAR y la Gerencia de Siniestros Patrimoniales de la aseguradora AGROASEMEX; se realizó el recorrido en el predio, observando el avance de las obras de reparación de la canaleta de la Celda 3, asimismo se observó que se está trabajando en el retiro del concreto lanzado, cuidando no dañar la estructura de la celda.

Durante el recorrido, la empresa constructora Prisma externo a Agroasemex algunas diferencias que se encontraron tanto en las dimensiones como en las volumetrías; así también, se señaló ajustes que se realizaron en la ejecución de los trabajos.

De lo anterior, Agroasemex, solicito el soporte técnico de los mismos, acordando Prisma los enviaría a DGGIMAR.

Se concluyó la vista determinando que los trabajos están más avanzados con respecto al programa de trabajo presentado al inicio de las obras.

Finalmente, se acordó con Agroasemex que, aproximadamente el 18 de agosto, se acordaría una fecha para que, la empresa Prisma realice la entrega de las obras, y realizar un recorrido final al sitio.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac I Sección C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Tel: (55) 5628 0600 www.dob.mx/semarnat



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



➤ CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de verificar el avance en la reparación a los daños materiales en las obras de remediación en el predio de la Ex Unidad Industrial Fertimex.

➤ RESULTADOS OBTENIDOS:

Se corroboró que las obras de reparación en la zona dañada de la Ex unidad Fertimex ubicada en Salamanca presentan un avance importante, superior a lo programado; asimismo Agroasemex verificó que los trabajos y avances se están desarrollando de manera correcta.

➤ CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Mantener en óptimas condiciones la infraestructura que se encuentra a cargo de la SEMANART.

ATENTAMENTE

JUAN ALEJANDRO GARCÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE SITIOS CONTAMIANDOS

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac I Sección C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Tel: (55) 5628 0600 www.aob.mx/semanat