



INFORME DE COMISIÓN

DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
P R E S E N T E.

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-060

FECHA: 22 de agosto de 2025

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 20493

LUGAR: Salamanca, Gto.

PERIODO: 21 de agosto de 2025

➤ **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE ESTA):**

Verificar la conclusión de la reparación a los daños materiales de las obras de remediación en el predio de la Ex Unidad Industrial Fertimex.

➤ **RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó la visita en el predio de la Ex unidad Fertimex ubicada en Salamanca, por parte de esta DGIMAR y la Gerencia de Sinistros Patrimoniales de la aseguradora AGROASEMEX; se realizó el recorrido en el predio, para observar la conclusión de las obras de reparación de la canaleta de la Celda 3, colocación del del concreto lanzado a los taludes de la celda y, la instalación de la rejilla.

Durante el recorrido, la empresa constructora Prisma explicó a Agroasemex algunos datos constructivos, así mismo la aseguradora tomó algunas medidas y revisó las características de algunos materiales.

El recorrido concluyó con el VoBo de la aseguradora, sin emitir alguna observación a los trabajos realizados.

Finalmente, se levantó una minuta en donde se acordó que, se realizaría el Acta Entrega-Recepción de los trabajos, firmada por Prisma, así como por la DGGIMAR, y finalmente con el VoBo. De la DGRMIS.





Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



Se dio el VoBo de la prefectura, por lo que la empresa Prisma podrá realizar el timbrado de la misma y hacer el envío formal de la misma.

➤ CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de verificar la conclusión de la reparación a los daños materiales en las obras de remediación en el predio de la Ex Unidad Industrial Fertimex.

➤ RESULTADOS OBTENIDOS:

Se corroboró la reparación en la zona dañada de la Ex unidad Fertimex ubicada en Salamanca quedaron concluidas teniendo el VoBo. por parte de Agroasemex, quien verificó que los trabajos y calidad en los trabajos, se desarrollaran de manera correcta.

➤ CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Mantener en óptimas condiciones la infraestructura que se encuentra a cargo de la SEMANART.

ATENTAMENTE

JESÚS ADRIAN CAMPOS CANDAUDAP
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE PROPUESTAS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac I Sección C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Tel: (55) 5628 0600 www.aob.mx/semarnat